

**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
AZ NF TÍPUSÚ  
ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓKHOZ**

**A készüléken lévő felíratok jelentése:**

NFIN ..... a gyártó típusjele.  
 $I_n$  ..... a készülék névleges árama.  
 $I_{\Delta n}$  ..... a készülék névleges hibaárama.  
~ ..... a készülék váltakozó áramra használható.  
RCD ..... a készülék megnevezésének angol rövidítése.  
pol ..... a készülék pólus száma.  
T AC ..... a próbagomb váltakozó áramú feszültsége.  
IP 40 ..... a készülék védeottsége.

**A legnagyobb megengedett előtét biztosító túlterhelés ellen:**

névleges áram (A)	előtét biztosíték (A)	zárlat-állóság (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

**Szerelési utasítás:**

A készülék szerelését csak szakember végezheti a mindenkor létesítési előírások betartása mellett. Szerelési helyzete: tetszőleges, de lehetőleg függőleges síkban, EN 50022 szerint kalapsínre pattintva. Valamennyi fázis és nulla vezetőt a kapcsoló megfelelő kapcsaihoz kell csatlakoztatni. A védődő berendezés megfelelő részeit a védőföldelővel össze kell kötni, szigetelési szilárdságát ellenőrizni kell. A csatlakozó csavarok meghúzási nyomatéka: 2-3 Nm. Üzembe helyezés után az áram-védőkapcsoló működését a „T” ellenőrző nyomógomb megnyomásával többször ellenőrizni kell. Ha a készülék feszültség alatt áll, a kapcsolónak azonnal le kell oldani.

Az ellenőrzést lehetőleg, havonta kell ismételni. Csatlakozi: szorítóhüvely 1-25 mm<sup>2</sup> vezeték számára. Környezeti hőmérséklet: -15 és +55 °C között. A készülék pillanatkoldású kapcsoló. Villamos és mechanikai élettartam: 4000 állapotváltás, főkapcsolóként nem használható. Ha a próbagomb főlötti ablakban, zöld színt lát, a készülék ki van kapcsolva, ha piros színt lát, be van kapcsolva.

**PROUDOVÉ CHRÁNIČE TYPU  
NF - NÁVOD NA POUŽITÍ**

CZ

**Označení na přístroji:**

NF ..... typový znak výrobce  
 $I_n$  ..... jmenovitý proud  
 $I_{\Delta n}$  ..... jmenovitý rozdílový proud  
~, AC ..... značka střídavého proudu, citlivost na sínusový střídavý proud  
RCD ..... anglická zkratka přístroje  
pol ..... počet pólů  
T AC ..... testovací tlačítko  
IP 40 ..... stupeň ochrany krytím

**Max. jmenovitý proud předřadní pojistky:**

Jmenovitý proud (A)	předřadní pojistka (A)	zkratová odolnost (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

**Montážní pokyny:**

Montáž přístroje musí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací při přísném dodržení zásad předpisů BOZPP! Montážní poloha: libovolná, doporučujeme svislou montáž na DIN lištu s rozměry 35/7,5 mm podle ČSN EN 50022. Na přívodní svorky se přivedou všechny fázové i neutrálny vodiče. Neživá část chráněného elektrického zařízení se spojí s ochranným vodičem elektrické instalace a prověří se izolační stav chráněného zařízení. Doporučený moment utažení šroubu: 2-3 Nm. Kontrola činnosti proudového chrániče se provede ihned po uvedení do provozu opakováním stlačením testovacího tlačítka „T“. Pokud je přístroj pod napětím, po stlačení tlačítka „T“ přístroj odpojí chráněné zařízení od sítě. Kontrola činnosti přístroje se provádí 1x měsíčně. Způsob připojení vodičů: do šroubových svorek; průřez vodičů 1-25 mm<sup>2</sup>.

Provozní teplota: -15 °C ... +55 °C. Typ AC s citlivostí na sínusový střídavý proud.

Elektrická a mechanická životnost: 4000 spín. cyklů; není možné využít jako modulárni vypínač! Zelená barva optického terčíku v signalačním okénku znamená zapnutý stav, červená barva signálizuje vypnutý stav přístroje.

**PRÚDOVÉ CHRÁNIČE TYPU  
NF - NÁVOD NA POUŽITIE**

SK

**Označenia na prístroji:**

NF ..... typový znak výrobca  
 $I_n$  ..... menovitý prúd  
 $I_{\Delta n}$  ..... menovitý rozdielový prúd  
~, AC ..... značka striedavého prúdu, citlivosť na sínusový striedavý prúd  
RCD ..... anglická zkratka prístroja  
pol ..... počet pólov  
T AC ..... testovacie tlačidlo  
IP 40 ..... stupeň ochrany krytom

**Max. menovitý prúd predradenej pojistky**

Menovitý prúd (A)	predradená pojistka (A)	zkratová odolnosť (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

**Montážne pokyny:**

Montáž prístroja musí vykonávať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou pri prísnom dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci BOZPP! Montážna poloha: Ľubovolná, doporučujeme zvislú montáž na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa STN EN 50022. Na prívodné svorky privádzame všetky fázové vodiče ako aj neutrálny vodič. Neživú časť chráneného elektrického zariadenia je potrebné spojiť s ochranným vodičom elektrickej inštalácie, je potrebné skontrolovať izolačný stav chráneného zariadenia. Doporučený moment zatiahnutia skrutiek: 2-3 Nm. Kontrola činnosti prúdového chrániča je potrebné vykonať ihned po inštalačii a uvedení do prevádzky, opakováním stlačením testovacieho tlačidla „T“. Ak je prístroj pod napätiom, po stlačení tlačidla „T“ prístroj musí odpojiť chránené zariadenie od siete. Kontrolu činnosti prístroja je potrebné vykonávať mesačne.

Spôsob pripojenia vodičov: do skrutkových svoriek, prierez vodičov 1-25 mm<sup>2</sup>.

Prevádzková teplota: -15 °C ... +55 °C. Typ AC s citlivosťou na sínusový striedavý prúd.

Elektrická a mechanická životnosť: 4000 spín. cyklov, nie je možné využiť vo funkcií modulárneho vypínača! Zelená farba optického terčíka v signalačnom okienku znamená zapnutý stav, červená farba vypnutý stav prístroja.

**SPECIFICAȚII TEHNICE  
PENTRU BLOCURILE  
DIFERENȚIALE CU CODUL NF**

RO

**Semnificația inscripțiilor de pe aparat:**

NFIN ..... semnul de tip al producătorului.  
 $I_n$  ..... curentul nominal al aparatului  
 $I_{\Delta n}$  ..... curentul nominal de declanșare  
~ ..... aparatul poate fi utilizat la curent alternativ.  
RCD ..... denumirea prescurtată a aparatului în limba engleză.  
pol ..... numărul de poli al aparatului.  
T AC ..... butonul de testare la tensiune alternativă.  
IP 40 ..... grad de protecție

**Siguranțe de protecție admisibile (valoare maximă)**

current nominal (A)	siguranță de protecție (A)	rezistență la scurtcircuit (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

**Instrucțiuni de montare:**

Instalarea aparatului se face obligatoriu de o persoană autorizată. Poziția de montare este optională dar se recomandă montarea verticală după standard EN 50022 cu prindere pe şină. Toți conductorii de fază și nul se conectează la contactele corespunzătoare. Instalația protejată trebuie să fie legată la pământare și izolațiile trebuie verificate. Șuruburile trebuie stânse cu o forță de 2-3 Nm. După montare funcționarea aparatului trebuie testată prin apăsarea butonului T. Dacă aparatul e sub tensiune, va declanșa instantaneu. Testarea se repetă lunar.

Conductorul (cu papuc tubular sau pin) trebuie să fie de 1-25 mm<sup>2</sup>. Temperatura mediului de la -15 la +55 °C.

Aparatul este un comutator instantaneu. Fiabilitatea aparatului este de 4000 de comutări mecanice și electrice. Nu se poate folosi ca și comutator general. Dacă în orificiul de deasupra butonului T se vede culoarea verde, aparatul este oprit, iar dacă este roșu, aparatul este pornit.

# UPUTE ZA MONTAŽU STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE TIPA NF

**HR**

## Značenje natpisa na aparatu:

NFIN .....	proizvođačka oznaka tipa.
I <sub>n</sub> .....	nazivna struja aparata.
I <sub>An</sub> .....	nazivna struja greške.
~ .....	aparat se primjenjuje za izmjeničnu struju.
RCD .....	kratica naziva aparata na engleskom jeziku.
pol .....	broj polova aparata.
TAC .....	napon izmjenične struje za probno dugme.
IP 40 .....	stupanj zaštite aparata.

**Najveći dozvoljeni predosigurač za zaštitu od preprećenja:**

nazivna struja (A)	predosigurač (A)	struja kratkog spoja (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

## Upute za montažu:

Montiranje aparata smije izvoditi samo stručna osoba po stupajući po važećim pravilima.

Položaj za montažu: proizvoljan, po mogućnosti na vertikalnu ravnicu, postavljen na nosać EN 50022.

Sve fazne i neutralne vodiče treba spojiti na odgovarajuće stezaljke.

Odgovarajuće dijelove štićenog uređaja treba spojiti s uzemljenjem i treba provjeriti izolacijsku čvrstoću. Sila zatezanja vijaka: 2-3 Nm.

Nakon puštanja u pogon djelovanje strujne zaštitne sklopke treba provjeriti više puta pritiskom na probno dugme „T“. Ako je aparat pod naponom, sklopka mora trenutno iskljupiti.

Provjeru je potrebno obaviti po mogućnosti jednom mješeno!

Stezaljke: za vodiče 1-25 mm<sup>2</sup>.

Temperatura okruženja: -15 ... +55 °C.

Aparat je sklopka s trenutnim isklapanjem.

Električni i mehanički vijek trajanja: 4000 promjena položaja.

Za glavnu sklopku se ne smije koristiti.

Ako je kroz otvor iznad probnog dugmeta vidljiva zelena boja, aparat je iskljpljen, a dok je ukljpljen vidi se crvena boja

# NAVODILO ZA MONTAŽU ODKLOPNIKA NF

**SLO**

## Pomen napisov na napravi

NFIN .....	oznaka proizvajalca.
I <sub>n</sub> .....	Nazivni tok naprave.
I <sub>An</sub> .....	Nazivni tok napake.
~ .....	Naprava se uporablja za izmjenični tok.
RCD .....	Angleška kratica naziva naprave.
pol .....	Število polov naprave.
TAC .....	Napetost izmeničnega toka za testni gumb.
IP 40 .....	Stopnja zaštite naprave.

**Najveća dovoljena varovalka za zaščito pred preobremenitvijo:**

nazivni tok (A)	varovalka (A)	tok kratkoga spoja (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

## Navodilo za montažo:

Montaža naprave lahko izvede le strokovnjak ob upoštevanju predpisanih pravil!

Položaj za montažo: po želji uporabnika, oziroma če je možno, na vertikalno raven, pritrjeno na montažni tir po standardu EN 50022.

Vse faze in ničelne vodiče je potrebno spojiti na ustrezne sponke.

Ustrezne dele zaščitne opreme je potrebno spojiti z ozemljitvijo ter preveriti čvrstost izolacije. Sila natezne tehnosti veznega vijaka: 2-3 Nm.

Po vklopu naprave je ustrezno delovanje električno zaščitnega stikala potrebitno večkrat preveriti, in sicer s pritiskom na gumb „T“. Če je naprava pod napetostjo, se mora stikalo takoj izklopiti.

Preverjanje je potrebno ponoviti najmanj enkrat mesečno. Vezna sponka: za vodnike 1-25 mm<sup>2</sup>.

Temperatura okolja: med -15 in +55 °C. Naprava je stikalo s trenutnim odklopom.

Električna in mehanska življenska doba: 4000 pozicijskih sprememb.

Ne sme se uporabljati kot glavna sklopka.

Če je skozi odprtino nad preizkusnim gumbom vidna zelena barva, je naprava izklopljena, če pa rdeča, pa pomeni, da je naprava vklapljenata.

# UPUTSTVO MONTAŽE ZA ZAŠTITNU STRUJNU SKLOPKU POD ŠIFROM NF

**SRB**

## Značenje natpisa na napravi

NFIN .....	tipska oznaka proizvođača.
I <sub>n</sub> .....	nazivna struja naprave.
I <sub>An</sub> .....	nazivna struja greške naprave.
~ .....	naprava se koristi sa naizmeničnom strujom.
RCD .....	skraćenica od angleškog naziva naprave.
pol .....	broj polova naprave.
TAC .....	napetost izmeničnega toka za testni gumb.
IP 40 .....	stopnja zaštite naprave.

**Najveće dozvoljeno predosiguranje protiv preprećenja:**

Nazivna struja (A)	predosigurač (A)	podnošljiva struja kratkog spoja (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

## Odredbe za montažu:

Montaža naprave može vršiti samo stručno lice, uz pridržavanja aktuelnih propisa montiranja iste.

Položaj montaže: proizvoljan, ali po mogućnosti u vertikalnoj ravni, nataknuti na šinu po standardu EN 50022.

Sve provodnike, nultog i fazne treba priključiti na odgovarajuće stezaljke naprave.

Potrebne delove naprave povezati sa zaštitnim provodnikom, i proveriti čvrstoću izolacije.

Moment zatezanja vijaka priključenja je: 2-3 Nm.

Nakon puštanja u pogon, funkcionalnost strujno zaštitne sklopke treba više puta proveriti pritiskanjem kontrolnog dugmeta „T“.

Ako je naprava pod naponom, sklopka odmah treba da se isključi.

Kontrolu, po mogućnosti treba ponavljati mesečno.

Tačka priključenja: stezaljka za provodnike preseka od 1 do 25 mm<sup>2</sup>.

Temperatura okoline: od -15 do +55 °C. Sklopna naprava je trenutnog delovanja.

Električni i mehanički vek trajanja: 4000 promena stanja uključenosti.

Ne sme se koristiti umesto glavnog prekidača.

Ako iznad probnog dugmeta se vidi zelena boja, naprava je isključena a ako se vidi crvena boja, ona je uključena.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO- PRĄDOWY TYPU NF...

**PL**

## Znaczenie napisów umieszczonych na przyrządzie:

NFIN .....	oznaczenie typu przez producenta
I <sub>n</sub> .....	prąd znamionowy wyłącznika
I <sub>An</sub> .....	znamionowy prąd różnicowy
~ .....	przyrząd na prąd zmienny
RCD .....	angielski skrót nazwy przyrządu
pol .....	liczba biegunów
TAC .....	przycisk testowy na napięcie zmienne
IP 40 .....	stopień ochrony przyrządu.

**Największy dopuszczalny nadprądowy bezpiecznik poprzedzający:**

Prąd znamionowy (A)	Bezpiecznik poprzedzający (A)	Odporność na zwarcie (A)
25-40	50	3000
63	63	3000

## Instrukcja montażu:

Montaż przyrządu może być wykonany tylko przez uprawnionego elektryka, przy przestrzeganiu odnośnych przepisów dot. instalacji elektrycznych.

Pozycja montażowa: dowolna, ale w miarę możliwości w płaszczyźnie pionowej. Mocowanie na szynie montażowej wg. EN 50022.

Każdy przewód fazowy i zerowy podłączyć do odpowiedniego zacisku wyłącznika.

Odpowiednie części urządzenia chronionego należy połączyć z uziemieniem ochronnym i sprawdzić wytrzymałość izolacji. Moment dokręcenia śrub zaciskowych: 2 – 3 Nm.

Po instalacji wyłącznika należy sprawdzić jego prawidłowe działanie poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku testowego T. Jeżeli wyłącznik jest pod napięciem, powinienn na tymczasie wyłączyć.

W miarę możliwości co miesiąc powtórzyć kontrolę.

Zacisk: tulejkowy dla przyłączy o przekroju 1,0-25 mm<sup>2</sup>.

Temperatura otoczenia: od -15°C do +55°C. Wyzwalanie przyrządu jest natychmiastowe.

Trwałość łączeniowa 4.000 cykli przełączeniowych. Nie używać go jako wyłącznika głównego.

Jeżeli w okienku nad przyciskiem testowym ukazuje się kolor zielony, to przyrząd jest wyłączony, jak czerwony, to włączony.

