






Figyelem! Áramütésveszély! A készülék működtető feszültsége áramütést és tüzet okozhat! A készüléken végzett bármilyen munkavégzés előtt a tápfeszültséget minden esetben le kell kapcsolni!
Pozor! Opasnost od strujnog udara! Pogonski napon aparata može prouzročiti strujni udar i požar! Prije izvođenja bilo kakvih radova napon napajanja treba uvijek isključiti!
Atenție! Pericol de electrocutare! Tensiunea de lucru a aparatului poate produce electrocutarea și chiar incendiu! Înainte de orice intervenție asupra aparatului se va întrerupe întotdeauna tensiunea rețelei de alimentare!
Opozorilo! Nevarnost električnega udara! Obratovalna napetost naprave lahko povzroči električni udar in požar. Pred kakršnimkoli posegom v napravo ali delom na njej mora biti napajalna napetost vedno izključena!
Pažnja! Opasnost od strujnog udara! Napon napajanja aparata može izazvati požar i strujni udar! Pre bilo kakve intervencije na aparatu napon napajanja treba obavezno isključiti!
Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Prevádzkové napätie prístroja môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar! Pred akoukoľvek prácou na prístroji je potrebné vypnúť napájacie napätie!
Upozornění! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provozní napětí přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem a požár! Před jakoukoliv prací na přístroji je potřeba vypnout napájecí napětí!
To prevent electrical shock disconnect from power source before installing or servicing. Work and maintenance by skilled staff only.

Csatlakozóelem Element za priključivanje Element de racord Priključna enota Vijčani priključak Pripojenie Pripojení	Típus Tip	Meghúzási nyomaték Zatezni moment Moment de strângere Zatez. moment Zatezni moment Uťahovací moment	Beköthető vezetékkeresztmetszet Presjek vodiča za spajanje Secțiunea conductor. de racord Priključni vodnik - prerez Poprečni presjek priključnog voda Prierez pripojitelného vodiča Průřez přípojitelného vodiče	Gyűjtő sín méret Dimenzija nosača Mărima barei Měre zbiralke Dimenzije sabirnice Rozměry zbernice
Hüvelykapocs Čahurasta spojka Clemă tip elevator Vpenjalna sponka Čaurasta stezaljka Strmeň Třmeň	 F57*	2 NM	1,5 - 70 mm² Cu	-




①


2





②




③




B



A



C: Átvezetés; Priebežné
napájanie; trecere;
Vodník; Provođenje;
Transferiranje;
průběžné napájení



C

A: Felső kábelbevezetés; horné napájanie;
alimentare pe partea superioară; Vhod
odžgoraj; Gornje napajanje; Napajanje
odozgo; horní napájení

B: Alsó kábelbevezetés; dolné napájanie;
alimentare pe partea inferioară;
Vhod odspodaj; Donje napajanje;
Napajanje odozdo; dolní napájení

